

CT-PT100 Out1,3

CT-PT100 Out1,3, Convertidor de Temperatura

Código: M25651. **DESCATALOGADO**

- > Tipo Salida: 1, 3
- > Salida analógica: 0...20mA
- > Medida: Según sonda PT-100

Descripción

Los convertidores **CT-PT** transforman una medida de temperatura en una señal de proceso, utilizando una sonda PT-100.

La salida analógica es directamente proporcional al valor de la temperatura medida con la sonda PT-100.



CT-PT100 Out1,3

Convertidor de temperatura - PT100

Código: M25651.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	2,5 VA
Frecuencia	40...90 Hz
Tensión nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20%)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	40 x 72 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	0,31
Conexión del sensor	
Conexión del sensor	3 hilos
Rango de temperatura	-200...+200 °C / -200...+800 °C
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Entradas analógicas	
Impedancia de carga en corriente	< 500 Ω
Rizado (valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Impedancia de carga en tensión	> 500 Ω
Tiempo de respuesta	< 300 ms (0...99 % Vn)
Salidas analógicas	
Modo corriente: rango nominal	0...10, 20 mAac
Salida desplazada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Precisión de medidas	
Precisión	0,2%

Indicar: Valor cero, fondo escala y tipo de salida.
Para otros valores, Ver tabla codificación en páginas siguientes




CT-PT100 Out1,3


Convertidor de temperatura - PT100

Código: M25651.

Dimensiones



Conexiones



CT-PT100