



GETEST 5...50A

GETEST 5...50A, Medidor tensión paso y contacto 5 ... 50 A, Incluye Smartphone,

Código: P60123. DESCATALOGADO

Descripción

El MPC-5/50 GETEST permite medir las tensiones que aparecen entre puntos del suelo (tensión de paso) o entre tierra y partes conductoras (tensión de contacto) cuando existen corrientes de fuga a través de la toma de tierra. En España son mediciones obligatorias en centros de transformación y distribución según MIE-RAT-13, BOE RD 337/2014, de 9 de mayo. Para llevar a cabo el ensayo se conecta la fuente de corriente entre puntos distantes de una línea de tierra y se mide la tensión que aparece entre dos pesas separadas un metro (tensión de paso) o entre tierra y partes conductoras accesibles. La fuente de corriente se ajusta al valor deseado mediante un dispositivo Smartphone o tablet, permitiendo además visualizar y memorizar los datos medidos.

- Medidor de paso y contacto, basado en la inyección de corriente durante un ciclo de red (20 ms) (seguridad máxima en su utilización).
- O Medida de la resistencia de tierra.
- $\circ~$ Proporciona hasta 50 A con una carga de 12 $\Omega.$ Tensión máxima de salida de 700 V \sim
- O Potencia máxima equivalente a 30 kV·A, con un peso de sólo 45 kg.
- Control remoto y visualización de los datos medidos mediante Smartphone o tablet, con enlace inalámbrico con el equipo.
- o Almacenamiento de datos en el propio Smartphone o tablet, de fácil transferencia al PC.







GETEST 5...50A

Medidor de tensión de paso y contacto

Código: P60123.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Corriente de entrada	15 A ~
Frecuencia	50 60 Hz
Tensión nominal	230 V ~ ± 20% (L1-N)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	285 x 340 x 285 (mm)
Peso Neto (kg)	45
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Circuito de medida de corriente	
Impedancia	< 0.1 Ω
Corriente máxima	100 A ~
Resolución	Scale: 10 A(0.01 A~) Scale: 100 A (0.1 A ~)
Circuito de medida de tensión	
Valor máximo	700 V~
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Precisión de medidas	
Precisión	2.5 % reading + 2 digits

GETEST

Medidor paso y contacto

CÓDIGO	TIPO	Descripción
P6012300A0000	GETEST 550A	Medidor tensión paso y contacto 5 50 A, incluye Smartphone

Incluido certificado de laboratorio CIRCUTOR







GETEST 5...50A

Medidor de tensión de paso y contacto

Código: P60123.

Dimensiones



