



## ZC48 4...20mA

ZC48

Code: M12511. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > 4...20mA
- > Indicador de procés
- > 240°
- > panell 48x48

### Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0/4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45

### Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus polsant, en un marge de valors molt amplis.



## ZC48 4...20mA

Indicadors de procés

Code: M12511.

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

|  |                     |
|--|---------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 48 x 48 x 66.2 (mm) |
| Fixació                                  | Panell              |

#### Pes net (kg)

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,075 |
|--|-------|

#### ZC

Indicador de procés, 240°

| CODI    | TIPUS          | Escala  | Precisió | Mòdul   | Fons Escala |
|---------|----------------|---------|----------|---------|-------------|
| M12523. | ZC72 0...10V   | 240° P1 | 1,5      | 72x72   | 0...10 V    |
| M12521. | ZC72 4...20mA  | 240° P1 | 1,5      | 72x72   | 4...20 mA   |
| M12520. | ZC72 .../60mV  | 240° P1 | 1,5      | 72x72   | .../60 mV   |
| M12533. | ZC96 0...10V   | 240° P1 | 1,5      | 96x96   | 0...10 V    |
| M12531. | ZC96 4...20mA  | 240° P1 | 1,5      | 96x96   | 4...20 mA   |
| M12530. | ZC96 .../60mV  | 240° P1 | 1,5      | 96x96   | ...60 mV    |
| M12543. | ZC144 0...10V  | 240° P1 | 1,5      | 144x144 | 0...10 V    |
| M12541. | ZC144 4...20mA | 240° P1 | 1,5      | 144x144 | 4...20 mA   |
| M12540. | ZC144 .../60mV | 240° P1 | 1,5      | 144x144 | .../60 mV   |

Scales included in the price (\*) The 6-digit code includes the 4 ... 20 mA scale